



Prüfstelle gemäß RAP Stra für

- Eignungsprüfungen von Erdstoffen und Bodenverbesserung
- Kontrollprüfungen von Erdstoffen und Bodenverbesserung
- Kontrollprüfungen für RC – Baustoffe

Anlage 4.1

Versickerungsversuch

Versuchsstelle: *V1 - Permeameter-Infiltrometer*

Projekt: Beeskow / „Wohngebiet Vorheide“

Ort der Beprobung: Bebauungsplangebiet W 24

Datum der Beprobung: 01. Dezember 2023





Prüfstelle gemäß RAP Stra für

- Eignungsprüfungen von Erdstoffen und Bodenverbesserung
- Kontrollprüfungen von Erdstoffen und Bodenverbesserung
- Kontrollprüfungen für RC – Baustoffe

Anlage 4.2

Versickerungsversuch

Versuchsstelle: V2 - Permeameter-Infiltrometer

Projekt: Beeskow / „Wohngebiet Vorheide“

Ort der Beprobung: Bebauungsplangebiet W 24

Datum der Beprobung: 01. Dezember 2023





Prüfstelle gemäß RAP Stra für

- Eignungsprüfungen von Erdstoffen und Bodenverbesserung
- Kontrollprüfungen von Erdstoffen und Bodenverbesserung
- Kontrollprüfungen für RC – Baustoffe

Anlage 4.3

Versickerungsversuch

Versuchsstelle: V3 - Permeameter-Infiltrometer

Projekt: Beeskow / „Wohngebiet Vorheide“

Ort der Beprobung: Bebauungsplangebiet W 24

Datum der Beprobung: 30. November 2023





Prüfstelle gemäß RAP Stra für

- Eignungsprüfungen von Erdstoffen und Bodenverbesserung
- Kontrollprüfungen von Erdstoffen und Bodenverbesserung
- Kontrollprüfungen für RC – Baustoffe

Anlage 4.4


Versickerungsversuch

Versuchsstelle: V4 - Permeameter-Infiltrometer

Projekt: Beeskow / „Wohngebiet Vorheide“

Ort der Beprobung: Bebauungsplangebiet W 24

Datum der Beprobung: 30. November 2023





Prüfstelle gemäß RAP Stra für

- Eignungsprüfungen von Erdstoffen und Bodenverbesserung
- Kontrollprüfungen von Erdstoffen und Bodenverbesserung
- Kontrollprüfungen für RC – Baustoffe

Anlage 4.5


Versickerungsversuch

Versuchsstelle: V5 - Permeameter-Infiltrometer

Projekt: Beeskow / „Wohngebiet Vorheide“

Ort der Beprobung: Bebauungsplangebiet W 24

Datum der Beprobung: 30. November 2023





Prüfstelle gemäß RAP Stra für

- Eignungsprüfungen von Erdstoffen und Bodenverbesserung
- Kontrollprüfungen von Erdstoffen und Bodenverbesserung
- Kontrollprüfungen für RC – Baustoffe

Anlage 4.6

Versickerungsversuch

Versuchsstelle: *V6 - Doppelring-Infiltrometer*

Projekt: Beeskow / „Wohngebiet Vorheide“

Ort der Beprobung: Bebauungsplangebiet W 24

Datum der Beprobung: 12. Dezember 2023





Prüfstelle gemäß RAP Stra für

- Eignungsprüfungen von Erdstoffen und Bodenverbesserung
- Kontrollprüfungen von Erdstoffen und Bodenverbesserung
- Kontrollprüfungen für RC – Baustoffe

Anlage 4.7

Versickerungsversuch

Versuchsstelle: *V7 - Doppelring-Infiltrometer*

Projekt: Beeskow / „Wohngebiet Vorheide“

Ort der Beprobung: Bebauungsplangebiet W 24

Datum der Beprobung: 12. Dezember 2023



- Eignungsprüfungen von Erdstoffen und Bodenverbesserung
- Kontrollprüfungen von Erdstoffen und Bodenverbesserung
- Kontrollprüfungen für RC – Baustoffe

Anlage 4.8

Versickerungsversuch

Versuchsstelle: *V8 - Doppelring-Infiltrometer*

Projekt: Beeskow / „Wohngebiet Vorheide“

Ort der Beprobung: Bebauungsplangebiet W 24

Datum der Beprobung: 12. Dezember 2023



- Eignungsprüfungen von Erdstoffen und Bodenverbesserung
- Kontrollprüfungen von Erdstoffen und Bodenverbesserung
- Kontrollprüfungen für RC – Baustoffe

Anlage 4.9

Versickerungsversuch

Versuchsstelle: *V9 - Doppelring-Infiltrometer*

Projekt: Beeskow / „Wohngebiet Vorheide“

Ort der Beprobung: Bebauungsplangebiet W 24

Datum der Beprobung: 12. Dezember 2023





Prüfstelle gemäß RAP Stra für

- Eignungsprüfungen von Erdstoffen und Bodenverbesserung
- Kontrollprüfungen von Erdstoffen und Bodenverbesserung
- Kontrollprüfungen für RC – Baustoffe

Anlage 4.10

Versickerungsversuch

Versuchsstelle: V10 - Permeameter-Infiltrometer

Projekt: Beeskow / „Wohngebiet Vorheide“

Ort der Beprobung: Bebauungsplangebiet W 24

Datum der Beprobung: 01. Dezember 2023





Prüfstelle gemäß RAP Stra für

- Eignungsprüfungen von Erdstoffen und Bodenverbesserung
- Kontrollprüfungen von Erdstoffen und Bodenverbesserung
- Kontrollprüfungen für RC – Baustoffe

Anlage 4.11

Versickerungsversuch

Versuchsstelle: V11 - Permeameter-Infiltrometer

Projekt: Beeskow / „Wohngebiet Vorheide“

Ort der Beprobung: Bebauungsplangebiet W 24

Datum der Beprobung: 27. November 2023





Prüfstelle gemäß RAP Stra für

- Eignungsprüfungen von Erdstoffen und Bodenverbesserung
- Kontrollprüfungen von Erdstoffen und Bodenverbesserung
- Kontrollprüfungen für RC – Baustoffe

Anlage 4.12

Versickerungsversuch

Versuchsstelle: V12 - Permeameter-Infiltrometer

Projekt: Beeskow / „Wohngebiet Vorheide“

Ort der Beprobung: Bebauungsplangebiet W 24

Datum der Beprobung: 28. November 2023





Prüfstelle gemäß RAP Stra für

- Eignungsprüfungen von Erdstoffen und Bodenverbesserung
- Kontrollprüfungen von Erdstoffen und Bodenverbesserung
- Kontrollprüfungen für RC – Baustoffe

Anlage 4.13

Versickerungsversuch

Versuchsstelle: *V13 - Permeameter-Infiltrometer*

Projekt: Beeskow / „Wohngebiet Vorheide“

Ort der Beprobung: Bebauungsplangebiet W 24

Datum der Beprobung: 28. November 2023





Prüfstelle gemäß RAP Stra für

- Eignungsprüfungen von Erdstoffen und Bodenverbesserung
- Kontrollprüfungen von Erdstoffen und Bodenverbesserung
- Kontrollprüfungen für RC – Baustoffe

Anlage 4.14

Versickerungsversuch

Versuchsstelle: V14 - Permeameter-Infiltrometer

Projekt: Beeskow / „Wohngebiet Vorheide“

Ort der Beprobung: Bebauungsplangebiet W 24

Datum der Beprobung: 29. November 2023





Prüfstelle gemäß RAP Stra für

- Eignungsprüfungen von Erdstoffen und Bodenverbesserung
- Kontrollprüfungen von Erdstoffen und Bodenverbesserung
- Kontrollprüfungen für RC – Baustoffe

Anlage 4.15

Versickerungsversuch

Versuchsstelle: *V15 - Permeameter-Infiltrometer*

Projekt: Beeskow / „Wohngeliet Vorheide“

Ort der Beprobung: Bebauungsplangebiet W 24

Datum der Beprobung: 28. November 2023





Prüfstelle gemäß RAP Stra für

- Eignungsprüfungen von Erdstoffen und Bodenverbesserung
- Kontrollprüfungen von Erdstoffen und Bodenverbesserung
- Kontrollprüfungen für RC – Baustoffe

Anlage 4.16


Versickerungsversuch

Versuchsstelle: *V16 - Permeameter-Infiltrometer*

Projekt: Beeskow / „Wohngebiet Vorheide“

Ort der Beprobung: Bebauungsplangebiet W 24

Datum der Beprobung: 29. November 2023





Prüfstelle gemäß RAP Stra für

- Eignungsprüfungen von Erdstoffen und Bodenverbesserung
- Kontrollprüfungen von Erdstoffen und Bodenverbesserung
- Kontrollprüfungen für RC – Baustoffe

Anlage 4.17

Versickerungsversuch

Versuchsstelle: *V17 - Permeameter-Infiltrometer*

Projekt: Beeskow / „Wohngebiet Vorheide“

Ort der Beprobung: Bebauungsplangebiet W 24

Datum der Beprobung: 29. November 2023





Prüfstelle gemäß RAP Stra für

- Eignungsprüfungen von Erdstoffen und Bodenverbesserung
- Kontrollprüfungen von Erdstoffen und Bodenverbesserung
- Kontrollprüfungen für RC – Baustoffe

Anlage 4.18


Versickerungsversuch

Versuchsstelle: V18 - Permeameter-Infiltrometer

Projekt: Beeskow / „Wohngebiet Vorheide“

Ort der Beprobung: Bebauungsplangebiet W 24

Datum der Beprobung: 28. November 2023





Prüfstelle gemäß RAP Stra für

- Eignungsprüfungen von Erdstoffen und Bodenverbesserung
- Kontrollprüfungen von Erdstoffen und Bodenverbesserung
- Kontrollprüfungen für RC – Baustoffe

Anlage 4.19

Versickerungsversuch

Versuchsstelle: *V19 - Permeameter-Infiltrometer*

Projekt: Beeskow / „Wohngebiet Vorheide“

Ort der Beprobung: Bebauungsplangebiet W 24

Datum der Beprobung: 27. November 2023





Prüfstelle gemäß RAP Stra für

- Eignungsprüfungen von Erdstoffen und Bodenverbesserung
- Kontrollprüfungen von Erdstoffen und Bodenverbesserung
- Kontrollprüfungen für RC – Baustoffe

Anlage 4.20

Versickerungsversuch

Versuchsstelle: *V20 - Permeameter-Infiltrometer*

Projekt: Beeskow / „Wohngebiet Vorheide“

Ort der Beprobung: Bebauungsplangebiet W 24

Datum der Beprobung: 27. November 2023





Prüfstelle gemäß RAP Stra für

- Eignungsprüfungen von Erdstoffen und Bodenverbesserung
- Kontrollprüfungen von Erdstoffen und Bodenverbesserung
- Kontrollprüfungen für RC – Baustoffe

Anlage 4.21

Versickerungsversuch

Versuchsstelle: *V21 - Permeameter-Infiltrometer*

Projekt: Beeskow / „Wohngebiet Vorheide“

Ort der Beprobung: Bebauungsplangebiet W 24

Datum der Beprobung: 27. November 2023





Prüfstelle gemäß RAP Stra für

- Eignungsprüfungen von Erdstoffen und Bodenverbesserung
- Kontrollprüfungen von Erdstoffen und Bodenverbesserung
- Kontrollprüfungen für RC – Baustoffe

Anlage 4.22


Versickerungsversuch

Versuchsstelle: *V22 - Permeameter-Infiltrometer*

Projekt: Beeskow / „Wohngebiet Vorheide“

Ort der Beprobung: Bebauungsplangebiet W 24

Datum der Beprobung: 06. Dezember 2023





Prüfstelle gemäß RAP Stra für

- Eignungsprüfungen von Erdstoffen und Bodenverbesserung
- Kontrollprüfungen von Erdstoffen und Bodenverbesserung
- Kontrollprüfungen für RC – Baustoffe

Anlage 4.23



Versickerungsversuch

Versuchsstelle: V23 - Permeameter-Infiltrometer

Projekt: Beeskow / „Wohngebiet Vorheide“

Ort der Beprobung: Bebauungsplangebiet W 24

Datum der Beprobung: 08. Dezember 2023





Prüfstelle gemäß RAP Stra für

- Eignungsprüfungen von Erdstoffen und Bodenverbesserung
- Kontrollprüfungen von Erdstoffen und Bodenverbesserung
- Kontrollprüfungen für RC – Baustoffe

Anlage 4.24



Versickerungsversuch

Versuchsstelle: V24 - Permeameter-Infiltrometer

Projekt: Beeskow / „Wohngebiet Vorheide“

Ort der Beprobung: Bebauungsplangebiet W 24

Datum der Beprobung: 08. Dezember 2023





Prüfstelle gemäß RAP Stra für

- Eignungsprüfungen von Erdstoffen und Bodenverbesserung
- Kontrollprüfungen von Erdstoffen und Bodenverbesserung
- Kontrollprüfungen für RC – Baustoffe

Anlage 4.25

Versickerungsversuch

Versuchsstelle: *V25 - Doppelring-Infiltrometer*

Projekt: Beeskow / „Wohngebiet Vorheide“

Ort der Beprobung: Bebauungsplangebiet W 24

Datum der Beprobung: 11. Dezember 2023



- Eignungsprüfungen von Erdstoffen und Bodenverbesserung
- Kontrollprüfungen von Erdstoffen und Bodenverbesserung
- Kontrollprüfungen für RC – Baustoffe

Versickerungsversuch

Versuchsstelle: V26 - Doppelring-Infiltrometer

Projekt: Beeskow / „Wohngebiet Vorheide“

Ort der Beprobung: Bebauungsplangebiet W 24

Datum der Beprobung: 11. Dezember 2023





Prüfstelle gemäß RAP Stra für

- Eignungsprüfungen von Erdstoffen und Bodenverbesserung
- Kontrollprüfungen von Erdstoffen und Bodenverbesserung
- Kontrollprüfungen für RC – Baustoffe

Anlage 4.27

Versickerungsversuch

Versuchsstelle: *V27 - Doppelring-Infiltrometer*

Projekt: Beeskow / „Wohngebiet Vorheide“

Ort der Beprobung: Bebauungsplangebiet W 24

Datum der Beprobung: 11. Dezember 2023





Prüfstelle gemäß RAP Stra für

- Eignungsprüfungen von Erdstoffen und Bodenverbesserung
- Kontrollprüfungen von Erdstoffen und Bodenverbesserung
- Kontrollprüfungen für RC – Baustoffe

Anlage 4.28

Versickerungsversuch

Versuchsstelle: V28 - Permeameter-Infiltrometer

Projekt: Beeskow / „Wohngebiet Vorheide“

Ort der Beprobung: Bebauungsplangebiet W 24

Datum der Beprobung: 06. Dezember 2023





Prüfstelle gemäß RAP Stra für

- Eignungsprüfungen von Erdstoffen und Bodenverbesserung
- Kontrollprüfungen von Erdstoffen und Bodenverbesserung
- Kontrollprüfungen für RC – Baustoffe

Anlage 4.29


Versickerungsversuch

Versuchsstelle: *V29 - Permeameter-Infiltrometer*

Projekt: Beeskow / „Wohngebiet Vorheide“

Ort der Beprobung: Bebauungsplangebiet W 24

Datum der Beprobung: 06. Dezember 2023





Prüfstelle gemäß RAP Stra für

- Eignungsprüfungen von Erdstoffen und Bodenverbesserung
- Kontrollprüfungen von Erdstoffen und Bodenverbesserung
- Kontrollprüfungen für RC – Baustoffe

Anlage 4.30

Versickerungsversuch

Versuchsstelle: *V30 - Doppelring-Infiltrometer*

Projekt: Beeskow / „Wohngebiet Vorheide“

Ort der Beprobung: Bebauungsplangebiet W 24

Datum der Beprobung: 11. Dezember 2023

